

タカタ製エアバッグリコールの未改修車両を 車検で更新しない措置

対象車両で未改修の場合の各メーカーホームページにおける
リコール検索結果画面例

平成30年4月23日



リコール等情報対象車両検索

HOME > リコール・改善対策・その他の情報 > リコール等情報対象車両検索 > リコール等情報対象車両検索結果

リコール等情報対象車両検索結果

入力された車台番号 **【●●●-●●●●●●】**

お客様のご愛用車について下記項目のご案内がございます。

番号	実施状況	区分	内容	届出日(開始日)	特記事項
1	未実施	リコール	インプレッサのリコールについて	2015/05/22	【未実施車は注意】 平成30年5月以降車検が更新できません。 助手席エアバッグに関する重要なお知らせはこちらをご覧ください

【未実施車は注意】
平成30年5月以降車検が更新できません。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心からお詫び申し上げます。

「未実施」の項目があるお客様には、お手数をお掛けして誠に申し訳ございませんが、お早めに、最寄の販売店へご来店日時をお申し付けいただき、修理をお受けいただきますよう、お願いいたします。

【ご注意】

- * リコール・改善対策は1993年4月以降の情報から検索いたします。
- * サービスキャンペーン・自主改善は2003年7月以降の情報から検索いたします。
- * 下記の車種については検索対象外になります。
スバルビッグホーン、レオーネバン、トラヴィック、塵芥収集車、フジセミトレラー
- * AM4:00～AM6:00の間は、サーバーメンテナンスのため本検索システムは利用できません。
- * リコール等の修理をお受けになりましても、検索のタイミングによりまだ修理未実施の項目としてご案内する場合があります。これはシステムに反映されるまで一ヶ月ほど掛かる場合がありますためです。予めご了承ください。
- * ご不明な点は、お近くのSUBARU販売店またはSUBARUリコールお問い合わせダイヤル・SUBARUお客様センターへお問い合わせください。

続けて検索される場合は車台番号を入力し、「検索」ボタンを押してください。

自動車検査証(車検証)の記載事項を**半角英数字**で入力し、「検索」ボタンを押してください。
車台番号は「-」(ハイフン)の前後の番号をそれぞれ入力欄に入力してください。

お車の種類により車台番号の入力桁数は以下の3パターンがございます。

3桁-6桁 5桁-7桁 6桁-7桁
○○○-○○○○○○ ○○○○-○○○○○○ ○○○○○-○○○○○○

車台番号 -

いすゞ自動車 検索結果画面

ISUZU

ミュージアム いすゞテクノロジー 世界のはたらく車

> Home > リコール情報 > お問い合わせ > English

POWERED BY YAHOO!

検索

商品情報

販売・サービス網

トラックステーション

企業情報

投資家の皆様へ

CSR

採用情報

> リコール情報 RV/乗用車

> リコール情報 トラック/バス

> サービスキャンペーン情報

> その他(自主改善及び保証期間延長等)の情報

リコール情報

リコール・改善対策・サービスキャンペーン対象車両検索結果

車台番号

●●●●-●●●●●●●●

入力された車台番号は、下記項目の対象車両と検索されました。

NO.	件名	種別	届出日(開始日)	実施状況
1	いすゞコムのリコールについて (タカタ製エアバッグリコール)	リコール	2014年12月11日	未実施 (注意:車検が更新されません)
2	いすゞコムのリコールについて	リコール	2012年05月24日	未実施
3	いすゞコムのリコールについて	リコール	2008年05月30日	実施済
4	いすゞコムのリコールについて	リコール	2004年02月05日	実施済

ご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしました事を、心よりお詫び申し上げます。

・この検索は、お使いの車台番号が、リコール・改善対策・サービスキャンペーンの対象であるかご確認頂くためのものであり、修理等の改善措置実施済みのものも表示されます。

・実施状況欄「未実施(注意:車検が更新されません)」につきましては、国土交通省より、タカタ製エアバッグリコールの実施を促進するために、リコールを実施されていない車両については『車検を更新しない措置』の導入を促す旨の発表があり、『車検を更新しない措置』の対象車両となります。この措置の導入が予定されている、平成30年5月以降は、タカタ製エアバッグリコールが実施されない車検が通らなくなります。

・「未実施」の項目があるお客様につきましては、お手数をお掛けして誠に申し訳ございませんが、お早めに、最寄りの販売会社にご連絡頂き、無償修理をお受け下さいませようお願い申し上げます。なお、点検・修理日について、あらかじめお客様のご都合を最寄りの販売会社までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

・実施状況欄「※」につきましては、お手数ですが最寄りの販売会社又は下記のお客相談センターへお問い合わせください。

【注意事項】

・入力された車台番号に誤りが無いかももう一度、車検証の車台番号をご確認ください。

(誤って入力された場合、正しい検索結果が表示されません。)

・対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。

・補修部品リコールに関しては検索結果として表示されませんのでリコール/改善対策一覧よりご確認ください。

・リコール・改善対策の届出日の当日は検索に反映されない場合がございます。

・リコール・改善対策は、1998年7月28日以降の情報から、サービスキャンペーンは4月3日以降の情報から検索いたします。

・実施結果につきましては、作業実施後、検索結果に反映されるまで2週間以上かかる場合があります。

(注意:車検が更新されません)

トップ > リコール等情報 > リコール等情報対象車両検索

リコール等情報対象車両検索

【検索内容】

車台番号 : ●●●●●●●●●●

【検索結果】

お客様のおクルマの対象の「リコール・改善情報・サービスキャンペーン」情報は、以下の通りでございます。

届出日	区分	内容	修理状況
2014/11/27	リコール	<u>ミラのリコールについて</u>	未修理 平成30年5月から、未修理の場合、車検が通りません。 Your car is subject to the TAKATA airbag recall. If the airbag of your car has not been repaired, your car can not pass the Moter Vehicle Inspection and Registration System from May 2018 onward.
2003/07/29	リコール	<u>ミラのリコールについて</u>	未修理
2013/02/06	サービスキャンペーン	<u>【注意喚起】ミラ・ミラジーノ・ムーヴ・ムーヴラテ・オブティ・ネイキッド・タント・マックス・コペン・テリオスキッドの点検・整備について</u>	注意喚起

大変ご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。

お早めに、お買上げいただきましたお店または最寄りのダイハツ販売会社へご連絡いただき、ご来店日時をご予約の上、点検・修理をお受けくださいますよう、お願い申し上げます。

ダイハツ販売会社検索 🔍

リコール等情報

リコール・改善対策情報 >

サービスキャンペーン情報 >

保証期間延長等のその他の情報 >

リコール等情報対象車両検索 >

店舗検索

試乗車・展示車検索


カタログ請求

オンライン見積り

購入相談

平成30年5月から、未改修の場合、車検が通りません。

トヨタ自動車 検索結果画面



ポップアップ表示

TOYOTA

クルマ情報

テクノロジー

イベント

CSR・環境・社会貢献

企業情報

ニュース

投資家情報

採用情報



Global Website



Select Region



該当するリコール等の内容と実施状況の検索結果

入力された車台番号 【10005000000】

ご入力いただいたおクルマについて該当するリコール等の内容および実施状況は以下のとおりです。

No.	内容	届出日（開始日）	実施状況
1	タカタ製エアバッグのリコールについて	2017年03月30日届出	未実施
2	タカタ製エアバッグのリコールについて	2014年11月27日届出	未実施 平成30年5月から、未実施の場合、車検が通りません

平成30年5月から、未改修の場合、車検が通りません。

ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。

「未実施」の項目があるお客様には、お手数をお掛けして誠に申し訳ございませんが、お早めに、販売店へご来店日時をご相談いただき、修理をお受けいただけますよう、お願い申し上げます。

お近くの販売店がわかりにならない場合は、「[販売店検索](#)」機能でご確認をお願いします。

【ご注意】

- * リコール・改善対策は1999年1月以降の情報から、サービスキャンペーンは2002年1月以降の情報から検索いたしました。
- * リコール、改善対策、サービスキャンペーンの修理作業実施後、検索結果に反映されるのに2週間以上かかる場合があります。
- * 実施状況は日本国内における修理の実施状況を表示したものです。

続けて検索される場合は車台番号を入力し、「検索」ボタンを押してください。

日産自動車 検索結果画面



SHIFT_the way you move

販売店検索 | 試乗車・展示車検索 | 見積りシミュレーション

サイト内検索

GO

インフォメーション | カーラインアップ | クルマをお探しの方 | オーナーの方 | ブランド



リコール関連情報

- ▶ リコール関連情報TOP
- ▶ **リコール等対象車両の検索**
- ▶ リコール/改善対策一覧
- ▶ サービスキャンペーン一覧
- ▶ その他のお知らせ
- ▶ エアバッグ関連のお知らせ

▶ 日産販売会社検索

ホーム > リコール関連情報 > リコール等対象車両の検索 > **リコール等対象車両の検索結果**

リコール・改善対策・サービスキャンペーン対象車の検索結果

車台番号 **[057-021400]** の検索結果

お客さまのお車は、下記項目の対象車両と検索されました。

番号	内容	種別	届出日(開始日)	実施状況
1	★ フーガ 、ティアナなど3車種のリコール (2009年から2009年生産車の一部)	リコール	2015/11/02	未実施
2	ティアナなど3車種のリコール	リコール	2009/05/14	実施済

お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心からお詫び申し上げます。

★マーク付のリコールが未実施の場合、平成30年5月から継続車検が通りません。
On RECALL with ★ mark, you cannot pass the SHAKEN (Vehicle Inspection), if your vehicle has not been repaired on this RECALL.

「未実施」の項目があるお客さまにつきましては、誠にご迷惑をおかけいたしますが、お買い上げの日産販売会社、またはお近くの日産販売会社にて無償修理作業をお申し付けください。なお、部品の手配などにお時間がかかる可能性がございますので、あらかじめお客さまのご都合を日産販売会社にご連絡いただけますようお願いいたします。

お近くの日産販売会社は、「[日産販売会社検索](#)」機能でご確認をお願いいたします。

【ご注意】

- ・ 誤って入力された場合、正しい検索結果が表示されませんのでご注意ください。
- ・ この検索システムは、2001年3月30日以降のリコール・改善対策情報、2009年1月17日以降のサービスキャンペーン情報を検索結果として表示するものです。
それ以前のリコール・改善対策に関しては日産販売会社、またはお客さま相談室へお問合せください。
- ・ 全ての対象車両において作業実施済みとなった情報は、検索結果に表示されないものがあります。
- ・ リコール・改善対策の届出日当日は検索できない場合があります。
- ・ リコール・改善対策・サービスキャンペーン作業実施後、検索結果に反映されるまで2週間以上かかる場合があります。
- ・ フォークリフト及びサービス補償部品のリコールに関しては表示されませんのでリコール/改善対策一覧よりご確認ください。

★マーク付のリコールが未実施の場合、平成30年5月から継続車検が通りません。

本田技研工業 検索結果画面

4輪 リコール・改善対策・サービスキャンペーン 対象車両検索

入力された車台番号 ●●●●●●●●●●

ご入力いただいたおクルマについて、該当するリコール等の内容および実施状況は以下のとおりです。

エアバッグリコールが未実施のため 車検が通りません

[詳しくはこちら Click here >](#)

区分	届出日 (開始日)	届出番号	内容 (以下をクリックいただくと措置内容が確認できます)
リコール	2015-05-28 届出	外2188	運転席 S R Sエアバッグインフレーター交換 処置

リコール作業は、車検とは別に実施することができます。

一刻も早く、お近くのHonda販売会社にてリコール作業(無償)をお受けください。

【検索結果：未実施】 下記のリコール等が「未実施」となっています。

区分	届出日 (開始日)	届出番号	内容 (以下をクリックいただくと措置内容が確認できます)
リコール	2015-05-28 届出	外2188	運転席 S R Sエアバッグインフレーター交換 処置

ご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心からお詫び申し上げます。

お手数ではございますが、こちらの項目についてお早めに、販売店へご来店日時をご相談いただき、修理(無料)をお受け頂きますようお願い申し上げます。

お近くの販売店がおわかりにならない場合は、[「販売店検索」](#)機能でご確認ください。

なお、部品の交換が必要な対策では、交換部品のご用意にお時間を要する場合がございます。

お客様へのダイレクトメール等のご案内に時間がかかったり、販売店へのご予約の際にご要望の日時にお応え出来ない場合もございますので、予めご了承ください。

ご不明な点などありましたら、お近くの販売店または、下記のHondaお客様相談センターへお問合せください。

【検索結果：実施済】 以下は、過去の実施履歴を表示しています。

区分	届出日 (開始日)	届出番号	内容 (以下をクリックいただくと措置内容が確認できます)
リコール	2010-02-10 届出	外1651	運転席側 S R Sエアバッグのインフレーター交換処置

エアバッグリコールが未実施のため車検が通りません

マツダ 検索結果画面



企業・IR・採用 ニュースリリース リコール情報 お問い合わせ/FAQ 販売店検索 試乗車検索 カンタン見積り カタログ請求

Home マツダのクルマづくり カーラインナップ ご購入サポート オーナー/カーライフ 中古車

検索

リコール・サービスキャンペーン等情報 リコール情報検索 年別リコール情報 保証期間延長等のその他の情報

リコール情報検索

車台番号

お客様のおクルマに該当する情報 **4** 件

(車検の更新不可)

リコール・改善対策情報

平成27年6月4日届出	未実施	アテンザ、RX-8のリコールについて
平成25年4月11日届出	未実施(車検の更新不可)	平成14~15年式 RX-8、アテンザのリコールについて
平成16年6月17日届出	実施済み(2004/06/24)	アテンザのリコールについて
平成15年5月29日届出	実施済み(2003/06/03)	アテンザ、MPV、ロードスターのリコールについて

