

## 【速報】

整備作業中の事故が続けて2件発生しています。  
ご注意ください。事故防止対策を行いましょう。

(平成29年6月17日発生の事故)

平成29年6月17日午後2時ごろ、中国管内の自動車分解整備事業場において、トラックのキャビンを上げて整備作業中、何らかの原因でキャビンのロックが外れ、下降してきたキャビンに挟まれ重症を負う事故が発生しました。

つきましては、キャビンを上げた際には、確実にロックを掛けるとともに、あて木等を入れる等、2重3重の安全策を行うようにしまししょう。

(平成29年6月23日発生の事故)

平成29年6月23日正午ごろ、北陸信越管内の自動車分解整備事業場において、男性工員が乗用車の完成検査中、完成検査場のピット手前にて車台番号及びエンジン型式の確認を行うために外したエンジンルームカバーを持ち視界が不良な状態であるにもかかわらず、ピットを跨ごうとしたところ、右足を踏み外し転倒したためピットの縁に腰を強打し、重症を負う事故が発生しました。

つきましては、ピットは落下等の危険性が高いため、黄色等の線で囲むなどの対策を行うとともに、跨りや飛び越え等を行わないように気をつけましよう。